

# Golyós menetesorsók


## 2.7 Orsóvégek és csapágy-konfiguráció

### Összeszerelési módok

A merevséget a kritikus nyomatókat és a kihajlási terhelést döntő mértékben a golyós menetesorsó szerelési módja és csapágyazása határozzák meg. Ezeket a körülményeket az összeszerelési mód kiválasztásánál gondosan mérlegelni kell.


Standard orsóvégek

S1 típus




Golyóscsapágy horony 60.. vagy 62.

S4 típus




S2 típus




ZKLF.. ZKLN.. csapágy

S5 típus



Golyóscsapágy horony 62.


S3 típus



ZKLF.. ZKLN.. csapágy

S3 típusú orsóvég jelölése D1=10 illesztési átmérővel: S3-10

S7 típus



Az orsóvégek megmunkálását természetesen szintén terveik és egyedi kívánásaik alapján végezzük el.

Orsóvég típus	KGT névleges Ø	D1	D2	D3	L1	L2	L3	L4	L5	L7	L11	L12	L13	L14	L15	DE	LE	LA	LP	LZ	B x T
S_-06	12	6	M6 x 0,5	5 j6	31	37	—	—	8	—	—	—	—	—	6	5,7 h10	0,8	26	—	16	—
S_-10	16	10	M10 x 0,75	8 j6	39	50	30	120	12	62	53	12	55	97	9	9,6 h10	1,1	32	14	20	2 x 1,2
S_-12	20	12	M12 x 1	10 j6	43	58	35	128	13	73	63	12	59	104	10	11,5 h11	1,1	35	16	23	3 x 1,8
S_-17	25	17	M17 x 1	14 j6	60	73	43	180	15	100	88	20	78	152	12	16,2 h11	1,1	50	20	30	5 x 3
S_-20	(25), 32	20	M20 x 1	14 j6	62	76	46	195	17	117	103	20	80	165	14	19 h12	1,3	50	20	30	5 x 3
S_-25	(32), 40	25	M25 x 1,5	20 j6	83	96	46	230	19	144	129	20	104	196	15	23,9 h12	1,3	71	36	50	6 x 3,5
S_-30	40	30	M30 x 1,5	25 j6	95	108	48	270	20	170	154	22	120	232	16	28,6 h12	1,6	82	45	60	8 x 4
S_-40	50	40	M40 x 1,5	32 k6	119	135	55	355	22	202	184	24	150	309	18	37,5 h12	1,85	104	56	80	10 x 5
S_-50	63	50	M50 x 1,5	40 k6	142	155	55	450	25	245	225	24	178	396	20	47 h12	2,15	124	70	100	12 x 5
S_-60	80	60	M60 x 2	50 k6	155	177	67	550	28	310	288	25	202	484	22	57 h12	2,15	135	70	110	14 x 5